

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

**SZPITAL, OB. GABINY LEKARSKIE ORAZ
MIESZKANIA**

2. Czas powstania

1899 r., przebudowa lata 90-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od północnego-wschodu

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

4. Adres

ul. Szpitalna 2 a-c
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 55/7 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie
powiat kołobrzegi
gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Uchwała Nr VI/73/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z
wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12,
122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr
10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

Aktualizacja: 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Szczepkowska

Otwory okienne w elewacji wschodniej skrzydła pd. — Widok budynku od południowego-wschodu

Budynek 2a - wydłużony na linii pld. - wsch. - pfn. - zach. wzniesiony na rzucie litery E, z pfn. skrzydłem wbudowanym w koleiny, prostokątny budynek; bryła znacznie rozczłonkowana przez różnicowanie wysokości poszczególnych członów, ryzality, aneksy, różne kształty dachów, facjaty i lukarny. Budynek podpiwniczony, trójkondygnacyjny, nakryte czterospadowymi dachami. Środkowa część korpusu podwyższona o kondygnację poddasza, ujęta dwukondygnacyjnym „obejściem” nakrytym dachem pulpitowym.

Ściany murowane, tynkowane, detal architektoniczny wypracowany w tynku, dach kryty papą, okap dachu mocno wysunięty, wsparty na drewnianych wspornikach. Wysoki parter budynku boniowany, zwieńczony profilowanym gzymsem, naroża ścian pięter ujęte w pojedyncze bonie, okna prostokątne w węgarach sfazowanych na krawędzi. Dekoracje w ryzalitach. W ryzalicie pld. - wsch. - blenda arkadowa w obramieniu w formie aediculi - na 1 piętrze, wyżej dwa okna po bokach blendy, rozdzielone pilastrami, na wspólnym gzymsem, zwieńczone wspólnym gzymsem. Na osi pięciosiowej fasady 2 piętra ryzalitu środkowego - okno trójdzielnie ujęte parą lizen i parą pilastrów, nad oknem płycina z datą 1899; kondygnacja poddasz wydzielona gzymsem przepruta arkadowymi biforiami i triforium - na osi ściany; między oknami pilastrki, na wysokości ślemon okien - gzyms.

Budynek 2c - podpiwniczony, dwukondygnacyjny, rozczłonkowany trójbocznymi, jednokondygnacyjnymi ryzalitami nakryty czterospadowym dachem w postaci frontowej - prostokątna, pięciosiowa facjata zwieńczona szerokim gzymsem, na którym sterczyny w formie wazonów. Boczne, dwuosiove części fasady budynku ujęte w pilastry w porządku wielkim, z głowicami zdobionymi lancetowatymi liśćmi.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynki w dobrym stanie technicznym i średnim estetycznym: tynki zszarzałe, z drobnymi ubytkami. Stolarka okien wymieniona na PCV z zachowaniem pierwotnych podziatów. Do zachowania: bryła budynków, kompozycja elewacji i jej dekoracje elewacji, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

