


| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>GEZ</p> | <p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p> | | <p>3. Miejscowość</p> <p>KOŁOBRZEG</p> |
| <p>1. Nazwa</p> <p>WILLA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY</p> | <p>2. Czas powstania</p> <p>Lata 30-te XX w.</p> |  | |
| <p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> | | <p>4. Adres</p> <p>ul. Wiosenna 13 78-100 Kołobrzeg dz. nr 206 obr. 2</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Uchwała Nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrawisko Zachód"</p> <p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r. <i>Jakub Danielski</i> PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Aktualizacja: 2023 r. <i>Anna Kępczewska</i></p> | |

Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od północnego-zachodu

9. Opis

Budynek wolnostojący, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem w dolnej kondygnacji strychu, z prostokątnymi aneksami ganków w bocznych elewacjach. Dach główny mansardowy, czterospadowy z dwoma trójkątnymi szczykami na osiach okien w dachu oraz trójkątnymi lukarnami w górnych połaciach dachu. Dachy ganków trójspadowe. Fasada czterospadowa. Ściany murowane, tynkowane fakturalnie, dachy kryte ceramiczną karpówką podwójnie w koronkę.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w średnim stanie technicznym i średnim estetycznym: zabrudzone tynki, ubytki pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej bez zachowania pierwotnych podziałów. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracja elewacji, kształt okien i podziały okien zachowanych. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

