

GEZ

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

# KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**DOM TZW. SCHLIFFENÓW, KAMIENICA  
KUPIECKA, OB. MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO**

2. Czas powstania

**XV w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południa



Widok budynku od południowego-wschodu



Widok oficyny od południowego-zachodu

4. Adres

ul. Podporucznik Emilii Gierczak 28  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 319 obr. 12

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Rejestr Zabytków nr 19  
z dnia 8 listopada 1954 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.



#### 9. Opis

Budynek usytuowany na pld. - zach. krańcu zwartej zabudowy ulicznej pierzei, w układzie szczytowym. Wzniesiony na rzucie prostokąta, wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny, fasada zwieńczona trójkątnym, czterokondygnacyjnym szczytem o falistym wykroju krawędzi. Do części elewacji tylnej przylega wąska, prostokątna oficyna. Fasada trójosiowa; w pld. narożu filar na kamiennym cokole. Pośrodku ostrołuczny otwór drzwi w profilowanych węgarach, poprzedzony stopniami schodów umieszczonymi w grubości muru. Drzwi prostokątne, z ostrołucznym, przeszklonym wielopodziałowo nadświetlem. Po bokach - obszerne wnęki zamknięte łukiem odcinkowym, wypełnione wielkim, drewnianym, sześciodzielnym, drobno - podziałowym oknem. W partii cokołowej, w osiach okien - wysokie i obszerne okna piwnic, zamknięte odcinkiem łuku. Kondygnacja zwieńczona wyładowanym gzymsem podcięтым ćwierćwałkiem. Niska kondygnacja druga rozczłonkowana blendami zamkniętymi odcinkiem łuku; w ich świetle - kwadratowe okienka, między nimi - niewielkie wnęki prostokątne. W zwieńczeniu gzyms analogiczny do poprzedniego. Czterokondygnacyjny szczyt dzielony gzymsami, przeparty oknami zamkniętymi odcinkiem łuku: na dole - 3, pośrodku - 2, w 3 kondygnacji - 1 okno; ostatnia kondygnacja w formie półokrągłej tarczy. Elewacja pld. - zach. ślepa.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o bardzo istotnych wartościach historycznych i zabytkowych. Stan techniczny bardzo dobry, Kamienica remontowana w końcu lat 90-tych XX w., w 2014 r. przygotowano rewitalizacji. Do absolutnego zachowania: bryła, kompozycja i podziały fasady, kształt i podziały otworów okiennych, układ wnętrza, forma klatki schodowej. Konserwacje i remont pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. Należy dążyć do właściwego utrzymania budynku i wykorzystania go przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych. Ochronie podlega: zabytkowa substancja budowli, jej układ przestrzenny, układ przestrzenny otaczającego terenu objętego strefą ochrony i zieleń towarzysząca. Obowiązuje uzgadnianie z Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych. Stan techniczny bardzo dobry.

#### 10. Lokalizacja

