

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

KASYNO, OB. KAPLICA WOJSKOWA

2. Czas powstania

XIX/XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-zachodu



Widok budynku od południowego-zachodu



Widok budynku od południa

4. Adres

ul. Św. Macieja 3
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 225/3 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek na rzucie prostokąta zbliżonego w proporcjach do kwadratu, z płytkimi ryzalitami w pld. części obu elewacji dłuższych, z poprzedzonym skrzydłem przylegającym do ściany pld., zryzalitowanym we wszystkich elewacjach. Budynek murowany z cegły, we wnętrzach blend i tła ornamentów - tynkowany, wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem połączonym z czterospadowym dachem skrzydła, rozczłonkowanymi dachami ryzalitów. Cokół zwieńczony gzymsem, dekoracje architektoniczne korpusu zgrupowane w ryzalitech przepruty oknami ostrołucznymi i prostokątnymi, z dekoracyjnymi szczytami rozczłonkowanymi sterczynami, ostrołucznymi blendami i oknami, służkami, rozetami z maswerkiem oraz dekoracyjnymi fryzami. Dachy kryte ceramiczną zakładówką.

Fasada symetryczna o zmiennej ilości osi w kondygnacjach, przepruta oknami: 1 - prostokątnymi na piętrze ściany skrzydła, 2 - zamkniętymi łukiem odcinkowym - biforium z ostrołucznej wnęce zamkniętej w prostokątnej ramie, od góry ujęte ażurowym ceglany fryzem z czteroliści na tynkowanym tle oraz okna drugiej kondygnacji ryzalitu umieszczone w ostrołucznych, tynkowanych blendach zwieńczonych wimpergami, 3 - szerokim niskim triforium zamkniętym od góry prostokątną ramą z analogicznym do poprzedniego ornamentem. Kondygnacje ściany rozdzielone gzymsem, w zwieńczeniu - gzymś profilowany na kostkowych krokwach. W pld. - wsch. narożu nadwieszona wieloboczna wieżyczka.

Dekoracje zgrupowanie w ryzalicie ujętym z trzech stron murowanymi schodami. Na parterze: okno i drzwi w ostrołucznych otworach, na nimi - szeroka płycina ażurowego ornamentu; na piętrze trzy okna z wimpergami; w szczycie - podziały blendowe, laskowanie, rozety i sterczyny.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w dobrym stanie technicznym i dobrym estetycznym, po remoncie: wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, czyszczenie części elewacji. Do odnowienia elewacja wsch. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i podziały okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

