

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

**K O Ł O B R Z E G**

1. Nazwa

**BUDYNEK OFICERSKI, OB. KOŚCIÓŁ PW. ŚW.  
MICHAŁA ARCHANIOŁA I PLEBANIA**

2. Czas powstania

**Lata 30-te XX w.**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od północnego-wschodu



Widok budynku od wschodu

4. Adres

ul. Ostrobramska 1  
78-100 Kołobrzeg  
dz. nr 4/5 obr. 8

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego miasta Kołobrzeg:  
Uchwała nr XXXII/304/96  
z dnia 17.06.1996 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

*Danielski*

#### 9. Opis

Parterowy budynek na rzucie prostokąta wydłużonego na osi wsch. - zach., podpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dwuspadowym dachem o lekko wzniesionych dolnych częściach połaci. W dolnej części obu połaci dachu - rząd facjatek pod wspólnym dachem pulpitowym. Ściany murowane z cegły, zwieńczone ceglany gzymsem, w części licowane klinkierówką, ściany facjatek drewniane, detal wypracowany w kamienny i drewniany, dach kryty ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę. Na osi fasady (płn.) trójosiowa wnęka poprzedzona spoczynkiem i schodami, licowana cynobrową czerwoną cegłą, zwieńczona opracowaną snycersko belką wspartą na kamiennych (?) krokwach. Pośrodku obszerne drzwi ujęte parą okienek - otwory zamknięte łukiem odcinkowym, ramowane kamiennym, biało malowanym portalem z trzema uszakami z każdej strony. Po bokach wnęki ściana przepruta wysokimi, gęsto rozmieszczonymi, prostokątnymi oknami - po 6 z każdej strony. W elewacji tylnej - rząd prostokątnych okien zbliżonych w osiach, cokół tynkowany, w elewacji szczytowej: troje prostokątnych drzwi osłoniętych okapem na wspartym na zastrzałach, w dolnej kondygnacji szczytu trzy szersze okna, w górnej - jedno okno; otwory zamknięte odcinkiem łuku, w profilowanych opaskach.

#### 10. Wnioski konserwatorskie

Budynek w bardzo dobrym technicznym i estetycznym, stolarka okien w dłuższych elewacjach wymieniona na PCV, w ścianach szczytowych okna oryginalne ościeżnicowe. Do zachowania: bryła budynku, kompozycja fasady, kształt i układ otworów okiennych. Remonty pod nadzorem konserwatorskim.

#### 10. Lokalizacja

