

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KOŁOBRZEG

1. Nazwa

**MAGAZYN-KOTŁOWNIA, OB. CENTRUM
DIAGNOSTYCZNE**

2. Czas powstania

Lata 20-te XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowego-wschodu



Widok budynku od południowego-wschodu

4. Adres

ul. Basztowa 1a
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 330 obr. 11

5. Przynależność administracyjna

województwo zachodniopomorskie

powiat kołobrzeski

gmina Miasto Kołobrzeg

6. Formy ochrony

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg:
Uchwała nr XXV/346/08
z dnia 24.10.2008 r.

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 04.08.2015 r.

9. Opis

Budynek od pld. przylega do budynku klubu muzycznego. Dwukondygnacyjny, na rzucie prostokąta, z czterokondygnacyjną wieżą na rzucie kwadratu, nakrytą namiotowo dostawioną w ptn. - wsch. narożu. Elewacje ceglane, rozczłonkowane prostokątnymi blendami i prostokątnymi otworami okien i drzwi, w zwieńczeniu - profilowany gzyms. Elewacja wsch. dziesięcioosiowa, z czteroosiowym ryzalitem pozornym, zwieńczonym trójkątnym szczytem nakrytym trójspadowo powyżej gzymsu dachu głównego. Elewacja rozczłonkowana blendami z otworami okiennymi w części górnej: po trzy w bocznych partiach ściany, po dwa - w ryzalicie. W pięcioosiowej elewacji wsch. dwie kondygnacje prostokątnych okien zestawionych parami i prostokątne drzwi w przyziemiu. Elewacja zach. trójosiowa. Ceglane ściany wieży - jednoosiowe.

10. Wnioski konserwatorskie

Budynek o wartościach zabytkowych. Do zachowania: bryła, podziały elewacji, kształt otworów. Remonty uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. Stan techniczny dobry, wymieniona stolarka okienna.

10. Lokalizacja

